



MOUNTING HOLE CONFIGURATION
IDENTICAL IN BOTH ENDSHIELDS /
Lochbild auf beiden
Seiten identisch

All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten



DC Motor 63 x 97 LC
1.13.063.0XX